

Vi har vurdert vårt fagområde, og forutsetter at andre fagavdelinger har fått uttalt seg til sine, for eksempel helse/miljørettet helsevern og landbruk.

1. Kommentarer til rapport «Utredning overvannshåndtering, vannkvalitet og grunnvann - Spydeberg pukkverk» datert 15.5.2025

a) Det er flere unøyaktigheter i rapporten og følgefeil i beregninger. Vi ber om at rapporten med våre kommentarer i rødt legges ved saken. Overvannsrapporten må revideres før planen kan vedtas.

b) Rapporten må tydeligere vise hva som er eksisterende overvannsanlegg/dammer og planlagte nye. Overvannsbassengene beskrevet under kap 2.6. må listes opp og illustreres bedre med prinsippskisser, dette er vanskelig å forstå ut fra teksten.

Figur 2-3 på s. 15 «Plankart over overvannsanleggene» har for dårlig oppløsning. I tittelen bør «Plankart» endres til «situasjonskart» og at det gjelder fremtidig situasjon.

c) Kapittel 5.3.Vurdering av påvirkning fra bruddet, s. 27 i rapporten. Siste setning sier «(..), noe som underbygger at virksomhetens påvirkning på nedstrøms vannkvalitet er neglisjerbar». Vi mener at denne påstanden er tvilsom ettersom prøvetakingen er gjort i en periode da pukkverket forutsetningsvis ikke skal ha vært i drift.

d) Se også kommentarer til rapporten under punkt 4 i dette notatet, som tar for seg de ulike bestemmelsene.

2. Flomvurdering

Fylkeskommunen som veieier må uttale seg om beregninger av rørdimensjoner og flomvurderinger. Se våre kommentarer i rapporten s. 23. Be dem se spesielt på dette i høringen.

4. Kommentarer til bestemmelsene

a) § 3.1.

- Overvannsrapporten må også dateres, og 15.5.-versjonen må rettes før planen vedtas.

§ 9.1.

- Overvannshåndtering i område for lagring av rensemasser er kun beskrevet i planbestemmelsene og ikke omtalt i overvannsnotatet. Må tas inn i overvannsrapporten.

Fra § 9.1. første avsnitt:

I randsonen mot tilliggende skogsområder skal det etableres en langsgående avgrensnings-grøft, som sikrer at avrenning og overflatevann fra mellomlagrede masser føres inn i drifts-området for steinbruddet. Avrenning fra midlertidige massedeponier tillates ikke ført direkte ut i Rudbekken eller tilliggende skogsområde.

I sørøstre del av området skal det etableres sedimenterings-/fangdam med vegetasjonsfilter for oppsamling av tilsig fra tilliggende avgrensningsgrøft. Dammen skal anlegges slik at det hindres direkte utløp i Rudbekken, og uformes med overløp/grøft inn i uttaksområdet ved store nedbørsmengder og avrenning fra tilliggende områder.

e) Prøvetaking av overflatevann og grunnvann

Måleprogrammet skal godkjennes av Statsforvalter. Nå står det i bestemmelsene at prøvetaking skal skje i henhold til rapporten, men prøvetaking av sedimentasjonsdammene er ikke godt nok beskrevet der. Rapporten må beskrive prøvetaking ytterligere.

5. Erosjonsikring

Rapporten forklarer ikke hvordan det eksisterende erosjonsproblemet ved steinbruddet skal håndteres. Det bør inn.