


Illustrasjon/perspektiv ift. uttak i steinbruddet og gjennfylling/tilbakeføring:

Illustrasjoner er utarbeidet av MM Consulting AS v/Magne Martinsen ifm. regulering av for utvidelse av og videre drift av steinbrudd i Skåruddalen

Illustrasjon/perspektiv 1: Nåværende situasjon for steinbruddet:



Illustrasjon/perspektiv: Avslutning av uttak av steinbruddet ved kote +63,0:




Fig 2a: Avslutning av steinuttak ved kote +63 og angivelse av pallehøyder 14 m og bredde 8 m, sett fra sør.




Fig 2b: Avslutning av steinuttak ved kote +63, som ligger 14 m lavere enn dagen nivå (+77 m.o.h) ved innkjøring til steinbruddet, sett fra nordøst mot sørvest.




Fig 2c: Avslutning av steinuttak ved kote +63, md tilliggende uttakspallehøyder ift. tilliggende omgivelser, sett fra nordvest mot sørøst.

Illustrasjon/perspektiv 3: Tilbakeføring/gjennfylling av steinbruddet:

